


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA BOTA FORA, LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE AÇUDE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO

PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO.

LOCALIZAÇÃO E DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

DMT



LOCALIZAÇÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS

ENG. CIVIL

RNP: 2417921960